







Fonction.

L'ébavureuse permet de couper, fraiser et aléser les cordons de soudure sur un cadre dormant et ouvrant d'un châssis PVC.

Description générale.




Console de commande principale.



Console de commande secondaire.

Cette console permet de sélectionner la coupe du cordon suivant le système et/ou la teinte du profilé (blanc ou couleur).



Sécurité.

Portez vos équipements de sécurité obligatoire.



Procédure de mise en marche.

1. Positionner l'interrupteur général sur I (on).



2. La machine est sous tension.

Laisser démarrer le logiciel et attendre l'affichage ci-dessous.




3. Appuyer sur le bouton démarrage.



Le bouton s'allume, attendre que l'écran affiche les données ci-dessous.



4. Appuyer sur , un affichage apparaît sur l'écran (voir ci-dessous) et le bouton « start » clignote.




Le bouton « START » clignote.

5. Appuyer sur le bouton « START » et maintenir jusqu'à ce les vérins soient complètement remontés et que le bouton « START » ne clignote plus.




ALU




CTA

6. Appuyer à nouveau sur le bouton « START » par simple pression pour effectuer la mise à zéro de la machine. Le porte outils se déplace et reprend sa place de référence. Attendre que l'opération soit terminée.




7. Appuyer à nouveau sur le bouton « START » pour avancer les guides.



La machine est prête à être utilisée.


8. Placer le cadre dormant ou le cadre ouvrant sur la table de présentation.
 La partie extérieure du cadre doit toujours se trouver sur les brosses.




9. Suivant le type de profilé (marque, couleur) régler la console secondaire correctement.




10. Pousser le cadre contre les guides. Le guide automatique positionne le cadre correctement.



11. Le guide automatique positionne le cadre correctement et les vérins serrent le cadre.




12. Quand celui-ci est bloqué le guide automatique se retire.




ALU

PVC




CTA

13. L'ébavureuse lance le cycle automatique. Les différents outils nettoient le cordon autour du coin soudé.



14. Quand le cycle automatique est terminé, le cadre est desserré. Tourner le cadre pour nettoyer le coin d'assemblage suivant en répétant l'opération à partir du point 10.



L'ébavurage terminé, éteindre la machine.

La procédure est la suivante :

- Appuyer deux fois sur la touche « STOP »
- Appuyer deux fois sur « F10 »
- Positionner l'interrupteur principal sur « OFF »

